

Protokół nr 1/2024
z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miejskiej Redy z dnia 4.06.2024

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Ustalenie trasy objazdu placówek oświatowych
4. Wizytowanie placówek oświatowych w celu zapoznania się członków komisji ze stanem faktycznym placówek pod względem technicznym, kadrowym i liczby uczniów.

Ad.1

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom Przewodnicząca Komisji p. Katarzyna Piwecka-Witt.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności /załącznik nr 1/.

Ad.2

Po stwierdzeniu prawomocności i prawidłowości zwołania posiedzenia Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek posiedzenia :

1. Objazd szkół i zapoznanie się z warunkami nauki i stanem technicznym obiektów
2. Omówienie z dyrektorami szkół głównych problemów.

Ad.3

Z uwagi na fakt, że przedmiotem niniejszego posiedzenia była ocena bieżącej sytuacji placówek oświatowych na podstawie przeprowadzonych na ich terenie wizytacji **Przewodnicząca Komisji** zaproponowała rozpoczęcie ich objazdu od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr1 przy ul. Łąkowej, następnie Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Brzozowej, kolejno Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Rekowskiej oraz Szkoła nr 6 przy ul. Gniewowskiej. Objazd zakończono w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Zawadzkiego. Czas trwania objazdu :godz: 8.30 do godz.13.30.

AD.4

W drodze przeprowadzonej wizytacji w poszczególnych placówkach oświatowych Komisja otrzymywała odpowiedzi na zadawane przez radnych pytania. Dyrektorzy placówek szeroko omawiali zrealizowane w roku bieżącym inwestycje oraz sygnalizowali najbardziej nurtujące ich sprawy oraz potrzeby.

Komisja odnotowała co następuje:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Łąkowa 36

- największa placówka oświatowa w mieście/ ok.1000 uczniów/
- wymaga modernizacji i doraźnych remontów sal lekcyjnych
- gruntownego remontu wymaga ciekący dach, kanalizacja oraz toalety
- konieczna wymiana podłóg w kilku salach lekcyjnych
- wskazany montaż windy podawczej posiłków dla klas przedszkolnych
- konieczna budowa chodnika wzdłuż ul. Spokojnej

- wskazane zainstalowanie w szkole większej ilości siedzisk na korytarzach
- konieczne zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
- sugerowane wycofanie z budynku szkoły sklepu socjalnego
- sygnalizowano problemy z przepływem informacji na linii Dyrektor-Urząd Miasta
- zasygnalizowano problemy personalne

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Brzozowa 30

- do placówki uczęszcza ok 800 uczniów
- należy natychmiast wymienić podłogę w sali gimnastycznej /wymogi bhp/
- wskazany remont schodów wejściowych, kominów wentylacyjnych
- wskazany zakup stojaków na rowery
- konieczne zaadaptowanie miejsca na dyżurkę
- w szkole panuje hałas i ciasnota ze względu na dużą ilość uczniów na małej powierzchni
- brak zadaszenia nad drzwiami wejściowymi w części przedszkolnej
- brak małej architektury i nasadzeń zieleni na patio szkolnym

Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Rekowska 36

- do szkoły uczęszcza ok 340 uczniów
- budynek szkoły jest nowy, przestronny i nowoczesny
- doraźnego remontu wymaga tylko część „starej szkoły”, z której należy usunąć stare okna doświetlające hol oraz przeprowadzić remont kabin w łazience
- należy uwzględnić zalecenia sanepidu odnośnie poszczególnych pomieszczeń starej szkoły
- szkoła ma olbrzymi potencjał w przyjmowaniu nowych uczniów - klasy są kilkunastoosobowe,
- brak infrastruktury sportowej – boiska, bieżni
- konieczne jest przeniesienie z terenu szkoły siłowni zewnętrznej /wykonana z budżetu obywatelskiego/

Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Gniewowska 33

- w szkole uczy się obecnie ok 330 uczniów
- kameralna, przestronna, dobrze zorganizowana przestrzeń
- odświeżenia wymaga elewacja

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Zawadzkiego 12

- w szkole uczy się obecnie ok 750 uczniów
- szkoła składa się z dwóch części tzw. nowej /nowo wybudowanej/ i starej z lat 60-tych
- w nowym budynku swojej roli nie spełnia wentylacja, podczas przerwy panuje zaduch, okien nie można otworzyć, korytarze są niskie, pomieszczenia klasowe małe
- część stara nie nadaje się do remontu, wymaga odbudowy od podstaw
- stołówka oraz okna w części przedszkolnej i administracyjnej wymagają natychmiastowego remontu /ramy okienne są spróchniałe, stołówka nie spełnia swojej roli - jest ciemna, ciasna i panuje w niej specyficzny zaduch
- brak zadaszenia w części przedszkolnej nad drzwiami wejściowymi

Opinia Komisji

Komisja po zapoznaniu się ze stanem technicznym placówek wnioskuje o stworzenie długofalowych planów remontów szkół. Wnioskuje też o powstanie funduszu odtworzeniowego dla szkół oraz powołanie osoby w charakterze inspektora budowlanego i doradcy technicznego dla dyrektorów. Osoba ta powinna stworzyć harmonogram prac remontowych zgodnie ze sztuką budowlaną i dzięki temu zapewnić racjonalne i przemyślane remonty. Przedstawiciele Komisji wnioskuje o cykliczne spotkania dyrektorów z władzami miasta i wyrażają chęć w nich uczestniczyć.

Sugerujemy też wnikliwą analizę projektu szkoły, która ma powstać przy ul. Trzcinowej w dzielnicy Betlejem. Należy ocenić przydatność zastosowanych rozwiązań, biorąc pod uwagę doświadczenia z innych placówek np duże okna powodują ogromne nasłonecznienie i tym samym brak komfortu nauczania. Można rozważyć zamontowanie szyb przeciwsłonecznych. Należy zwrócić uwagę na akustykę pomieszczeń i rozprzestrzenianie się hałasów oraz funkcjonalność ciągów komunikacyjnych /szerokość, wysokość/, a także sposoby ogrzewania sal.

Protokolantka

Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty

Kornelia Supińska



Przewodnicząca Komisji Oświaty

Katarzyna Piwecka -Witt

